環境観測技術衛星(ADEOS-II)「みどり」運用異常に係る原因究明の検討状況について

- 異常発生メカニズムの推定と検証計画 -

1. 各異常部位に対する異常発生シナリオの概要

故障の木解析(FTA)によって抽出された異常部位において、約3 分間で約6kWから約1kWに発生電力が低下する異常事象に至る発生 シナリオ(仮説)は以下のとおりである。

【太陽電池パドル電力ライン】

(1) 仮説1-1 (図1-1参照)

太陽電池セル/銅ハーネス間において、

アレイ回路と銅ハーネス間の1箇所で、トリガ放電が発生し、さらに 持続放電が発生し、短絡に至る。

隣接する回路に波及し、短絡に至る。

さらに、約3分間で約50回路に波及し、短絡に至る。

(2) 仮説1-2、仮説1-3 (図1-2参照)

<u>銅ハーネス接続部において</u>、

銅ハーネス接続部の半田付けランド間でトリガ放電が発生し、さらに、持続放電が発生し、開放(仮説1 - 2)または短絡(仮説1 - 3)に至る。

隣接する回路に波及し、開放(仮説1-2)または短絡(仮説1-3) に至る。

さらに、約3分間で約50回路に波及し、開放または短絡に至る。

(3) 仮説1-4 (図1-3参照)

太陽電池セル間において、

太陽電池セルの端部間の1箇所で、トリガ放電が発生し、さらに持続放電が発生し、短絡に至る。

隣接する回路に波及し、短絡に至る。

さらに、約3分間で約50回路に波及し、短絡に至る。

【太陽電池パドルハーネス】

(4) 仮説2-1、仮説2-2 (図1-4参照)

太陽電池パドルハーネスにおいて、

接地されていない太陽電池パドルハーネスを覆う MLI(図1 - 5参照)が帯電する。

MLIと傷つきハーネス間でトリガ放電が発生する。

隣接する2本の傷つきハーネス(プラス側ライン/マイナス側ライン)間で放電し、その後、持続放電に発展する。

の持続放電による発熱が隣接するハーネスへ波及し、芯線間が短絡する。

の短絡による発熱により、さらに隣接するハーネスへ波及し、約3分間でハーネス束全体に波及し、開放(仮説2-1)または短絡(仮説2-2)する。

(5) 仮説2-3、仮説2-4 (図1-4参照)

太陽電池パドルハーネスにおいて、

何らかの理由によりハーネス被覆に傷がつき、隣接する2本のハーネス(プラス側ライン/マイナス側ライン)間が露出し、接触して短絡する。

の短絡による発熱により、さらに隣接するハーネスへ波及し、約3分間でハーネス束全体に波及し、開放(仮説2-3)または短絡(仮説2-4)する。

2. 発生シナリオ(仮説)の検証計画

上記の発生シナリオ(仮説)において、仮説を引き起こすような異常発生メカニズムにブレークダウンし、仮説の成立に必要な個々の事象が生じる可能性について調査・解析、あるいは試験により検証を行っている。

仮説の可能性を確認するための検証計画の一覧を図2 - 1、および表2 - 1に示す。

環境観測技術衛星(ADEOS-II)「みどり」運用異常に係る原因究明に関するこれまでの検討状況について

- 異常発生メカニズムの推定と検証計画 -

図表集

平成16年5月21日

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構




図1-1 仮説1-1:アレイ回路と銅八一ネスの間




図1-2 仮説1-2及び1-3:銅ハーネス接続部




図1-3 仮説1-4:アレイ回路のモジュール間





図1-4 仮説2-1~2-4:太陽電池パドルハーネス



なるように配分

図1-5 太陽電池パドルハーネス概念図

FTA 発生シナリオ 発生シナリオの要因/確認手法 仮説 アレイ回路と銅ハーネス(電 次ページ カライン)間で持続放電が発 1-1 生し、回路が短絡。その後、 隣接回路に波及。 仮説 銅ハーネス接続部で持続放 次ページ 電が発生し、回路が開放(短 1-2 絡)。その後、隣接回路に波 仮説 仮説2-1.2-2 太陽雷池パールハーネス 1-3 仮説 セル端部間で持続放電が発 太陽電池パドルの指向方向変動 次ページ 生し、回路が短絡。 (\times) 1-4 その後、隣接回路に波及 アレイ回路の機能劣化 (\times) 仮説2-1、2-2 ①オーロラ帯の通過時の帯電容量 太陽電池パドル電力ラインの故 ②他衛星(DMSP,ADEOS)の帯電実績 MLIの帯雷 ③MLIの帯電容量(ハーネス, 構体) 障(△) ④MLIの帯雷雷位 太陽電池パドルハーネスの故障 ①製造時の欠陥 (Δ) 仮説 太陽電池パドルハーネス ②温度サイクルが起因 ③クリープで芯線露出 パドル駆動機構電カラインの故 で、何らかの理由に起因 2-1 ハーネスの傷 ④高温下の電子線環境 **隨(x)** する放電によりハーネス 仮説 ⑤デブリの衝突 が開放(短絡)。 パドル駆動機構接続ハーネスの ⑥原子状酸素 2-2 その後、隣接回路に波及 故障(×) ①ペルー上空の地磁気変化の影響 シャント回路の故障(×) ②プラズマ環境 仮説 太陽電池パドルハーネス ③温度環境(100℃, 250℃) MLI~ハーネス間の シャント電力制御回路間ハーネス で、何らかの理由により、 4)ハーネスの傷(大, 小) 2-3 トリガ放電 の故障(×) ⑤傷つきハーネスの数(2本. 複数) 次ページ ハーネス被覆及び芯線が 仮説 ⑥プラズマのMLI内への侵入(MLIの穴の有無、大小) 電力制御回路の故障(×) 損傷し開放(短絡)その 2-4 後、隣接回路に波及 ①電圧·温度(60V~120V) バッテリ制御回路の故障(×) ②ハーネスの傷(大,小) ハーネス間の持続放電 ③ハーネスの数(2本, 複数) ④プラスマのMLI内への侵入(MLIの穴の有無、大小) ⑤パドルの帯電(ブランケット、ダミーハーネス) 隣接ハーネスへ波及・損傷

図2-1 検証試験一覧(1/2)

芯線の溶断(2-1)

芯線の短絡(2-2)

①高温下の絶縁耐性(短、長時間) ②高温下の電子線環境

4)放電で発生した熱がハーネスを伝搬

③持続放電からの波及確認




図2-1 検証試験一覧(2/2)

表2-1 発生シナリオと検証計画(仮説2-1、2-2)

77.11 > 1.11.1		横証計画	
発生シナリオ (仮説2 - 1、2 - 2)	各事象を発生させる要因 / 条件	解析·調査	試験
		項目	項目
太陽電池パドルハーネスで、MLIの帯電に起因する放電によりハーネスが開放・短絡 MLIの帯電	MLI〜ハーネス間のトリガ放電が発生するのに必要な帯電が「みどり」で発生しうるかを確認する	オーロラ帯通過時の電子流入量 他衛星の帯電実績調査 MLI帯電電位解析	MLI帯電電位実証試験
INI LION市电			MLI/プーム絶縁性確認試験
ハーネスの損傷	予備試験の結果、傷のないハーネスではトリガ放電が発生していないことから、傷を発生させる要因について試験による実証も含め検討を行っている		
	・製造時の欠陥	ハーネス扱い方法の確認	
	· 軌道上環境に ――――熱的要因 起因 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――	-	ハーネス熱サイクル試験 電線クリープ試験
	事 7 /ú		電線高温放置試験
	電子線 	-	高温環境下の電子線照射試験 「高温放置」と「電子線照射」と「熱サイクル」の組合 せ試験
		原子状酸素による影響解析	
l l	.	デブリ衝突確率解析	
MLI~ハーネス 間のトリガ放電	MLI〜ハーネス間のトリガ放電及びハーネス間の単発的 放電が発生する条件を検討し、試験による実証を行って いる ・外部条件 地磁気	地磁気による起電力解析	
ルカス明の光	・外部条件 ――― 地磁気 ― プラズマ	10/24プラズマ環境の影響	
<mark>ハーネス間の単</mark> 発的な放電	· 内部条件 傷つきハーネスの数	-	帯電/放電試験
	ハーネス間の持続放電が発生する条件を検討し、試験に よる実証を行っている		
ハーネス間の持続	·内部条件 ———電圧	-	帯電/放電試験 120V、100V、80V、60V
放電	├── ハーネス傷の形状 · 大きさ ├── 傷つきハーネスの数 ├── MLIの穴の有無 / サイズ ├── MLI内真空度	- - -	帯電/放電試験 環状傷、スリット傷 帯電/放電試験 2本のハーネスに傷対向 帯電/放電試験 10mm、 2mm、無し 帯電/放電試験 MLI内真空度の計測
LL	――傷つきハーネス間距離		帯電 / 放電試験 密着、約1mmの隙間
	隣接ハーネスへの波及が発生する要因を検討し、試験による実証を行っている		
隣接ハーネスへ波及	— 熱エネルギ	-	帯電/放電試験 i2回路分 多数回路分
-	― 絶縁性能の劣化	-	高温絶縁耐性試験(高温放置試験と同じ) 高温環境下の電子線照射試験
芯線の溶断(2-1) 芯線の短絡(2-2)	八-ネスの分布	-	八一ネス束における電力線分布確認試験
姿勢変動(事象B)との 関係 (その他、テレメトリデータ	10/24電力低下時に発生した姿勢変動(事象B)との整合 性を確認する。	解析によりトルク発生面を特定	ハーネス高温過熱時の発生ガス量・組成確認試験
等との整合性) 放電時のノイズの確認	放電を裏付ける/イズがミッションデータ及びテレメデータ にないかを確認する。	ミッションデータ、テレメデータの点検	ノイズ検出確認試験