


# 環境観測技術衛星(ADEOS-II)「みどりII」の運用異常に関する作業の進め方



# 運用異常に関する原因究明作業の構成

【発生電力低下のトップ事象】  
 ●発生電力が約3分間に約6kWから約1kWに低下  
 (1)1系及び2系がほぼ同期して約100Wの倍数で低下  
 (2)シャント温度、パドル駆動機構温度が電力低下後に低下  
 (3)1系及び2系の残存動作回路数はほぼ同数【H15-3-1】  
 (4)信号ラインは正常【H15-4-2】

黒字の項目:実施済みの作業項目  
 赤字の項目:実施中または実施予定の作業項目  
 赤字の下線:今回の調査部会で報告する項目  
 【 】:調査部会で報告した資料番号  
 (例: H15-3-1はH15の第3回調査部会の資料番号「調査3-1」)

