

委16-1-1

HーIIBロケット試験機の 開発状況について

平成21年6月10日 宇宙航空研究開発機構 三菱重工業株式会社

<説明者> 宇宙航空研究開発機構 宇宙輸送ミッション本部 H-IIBプロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 中村 富久

三菱重工業株式会社 名古屋航空宇宙システム製作所 宇宙機器技術部 次長 後藤 智彦





HーIIBロケット開発の一環として、平成21年2月19日より種子島宇宙センターで射場作業を開始。4月2日、4月22日に第1段実機型タンクステージ燃焼試験(CFT)を実施し、所定の技術データを取得できたことから、同試験を終了した。引き続き、試験機と射点設備等を組合わせて行う、地上総合試験(GTV)を実施する計画である。

本報告では、CFT結果の概要とGTV試験計画等について報告する。



1. 第1段実機型タンクステージ燃焼試験(CFT)結果



- HーⅡBロケット試験機を用いた第1段実機型タンクステージ燃焼試験(以下、CFT)は、2回の燃 焼試験を計画通り実施し、所定のデータを取得することができた。
- 極低温点検および燃焼試験の結果の概要を以下に示す。

_表1 試験目的と結果				
試験	目的	結果	備考	
極低温点検(F-O) X-6.6秒で計画緊急停止 F-O#1:3月27日 再F-O#1:4月 2日 F-O#2:4月22日	1/2段機体への極低温 推進薬充填操作の確認	良好	3月27日にF-Oを実施したが、冷却水系の不適合により燃焼試験に移行せず。 4月1日に再F-O準備を実施したが防消 火水系の不適合により、翌2日に再F-Oを 実施。	
	エンジン着火直前までの カウントダウンシーケンス の確認	良好		
燃焼試験(T-0) T-0#1:4月 2日 燃焼時間 10秒 T-0#2:4月22日 燃焼時間 150秒	エンジンの正常な立上り の確認	良好	エンジン横推力は厚肉タンクステージ燃焼 試験(BFT)時に比べ変化無く問題なし。	
	LOXタンク加圧特性の取 得	良好 処置 要	予測よりタンクの圧力が低めであるがフライトの制約条件に対しては問題ないことを確認した。	
	機体・射点設備の安全性 確認 (耐振動性含む)		機体:1段中央部で一部のアビオ機器と バルブの振動が大きいデータが確認 されたため、振動試験等で耐久性に 問題ない事を確認する。 設備:煙道部耐火コンクリートの剥離が確認 されたため、補修を行う。	



2. 地上総合試験(GTV)計画



- 地上総合試験:GTV(Ground Test Vehicle)
 - ①機体と射点設備を組合せて、打上げまでの作業性および手順の確認
 - ②機体/設備インタフェース最終確認
 - ③射場システム(地上局および飛行安全システム)とのインタフェース確認

○射場整備作業

:実機SRB-A、実機火工品及び実機エンジンの搭載を含む、

射場整備作業手順の確認を行う。

<u>○カウントダウン作業リハーサル(R-0)</u>:打上げ当日と同様の作業を着火直前まで実施し、

作業性および手順、機体/設備及び地上局等とのインタフェースを確認する。

■ 特別点検

- ①フェアリングを除く全段組立て状態での技術データ取得
- ②フェアリング結合作業性確認

○技術データ取得項目

:電磁適合性(EMC)試験、振動特性確認試験

2段アンビリカル離脱試験、フェアリング結合作業性確認


など

■ 試験コンフィギュレーション





フライトコンフィギュレーション






3. 地上総合試験(GTV)に向けた準備状況

設定したスケジュール通り、順調にLE-7Aエンジン交換、SRB-A交換等、作業を進めている。


■ スケジュー



■ 2段アンビリカル離脱試

【概要】 アンビリカルの 長さが延長することを 踏まえ、機体からの キャリア離脱状況を確認 する目的で、アンビリカル 離脱試験を実施。

【結果】キャリアの離脱状況、 退避方向等問題なく、 良好




■ フライト用 LE-7Aエンジンの交

CFT用LE-7Aエンジンからフライト用エンジン(領収試験を経た新品) への交換作業をロケット組立棟(VAB)にて良好に実施。




1.エンジン台車を移 動発射台(ML)下 へ移動



2.エンジン台車 起立



3.エンシン台車 リフタ乗せ



4.エンシ゛ン リフトアップ/取付

■フライト用SRBーAへの交

CFT用に艤装したダミーSRBーAを 取り外し、フライト用のSRBーAに交換 する作業を実施中。

<u>完了</u>

ダミーSRB-A(2本)取外し (5/29~6/2)




実施中

フライト用SRB-A(4本)取付 (6/8~6/15)



ダミーSRBーAの写真





3. 地上総合試験(GTV)計画(試験時の安全確保)



■ 警戒区域

推進薬充填時は吉信射点を中心に警戒区域を設定する。GTV時は半径2100m以内を警戒区域と設定。(CFT時は半径1800m)





■ 警戒区域の管理

【陸上警戒】: 警戒員を配置し、巡回等必要な処置を講ずるとともに、警察署等に協力を依頼する。

【海上警戒】: 監視員を配置しレーダー等で警戒する。また傭船による警戒を行い必要に応じて

警戒区域からの退避勧告等を行う。

【上空の警戒】: 警戒区域が必要な射点上空については、陸上および海上の警戒員が監視する。



4. HTV用フェアリング開発状況



■概要

これまでで最大のペイロードである HTVに対応するために、HーIIAロケットで用いているフェアリング(5S型)を3m伸ばしたHTV用フェアリング(5SーH型)を開発中。

■開発状況

実機と同じ構造体を用いた強度試験(認定試験)において、フェアリング下端部に設けた円周状の分離機構部の一部である分離ナット金具および分離機構(ボルト)が破損する2件の不適合が発生した。

■対策

分離ナット金具:破損部および周辺部を補強 分離機構(ボルト):ボルトへの負荷を低減するため、補強金具を取付

■対策の検証状況


上記2件の不適合の対策を検証する目的で実施した実機大強度試験において、分離機構(ボルト)に負荷される曲げ荷重が予測より大きい事象が発生した。曲げ荷重を低減するため、分離面の滑りを抑制するピンを分離機構に施す対策を実施し、再試験に向け準備中。

■今後の予定

不適合の発生に伴い、開発スケジュールが当初予定よりも遅れているが、対策の妥当性を事前に検証する部分構造試験において、対策の効果を確認しており、引き続き、実機大強度試験および分離放てき試験を実施予定。



5S-Hフェアリング 強度試験供試体






5. まとめ



H-IIBの開発は概ね順調に進められており、今後以下の計画で、GTVを実施し、機体および設備の総合的な機能の確認を行った後、HTV技術実証機を搭載して平成21年度のH-IIBロケット試験機の打上げを目指す。なお、JAXAにおける安全審査を5月に実施し、打上げ安全に係る事項について問題ないことを確認している。



以上



略語集

HTV	H-II Transfer Vehicle	宇宙ステーション補給機
SRB-A	Solid Rocket Booster	固体ロケットブースタ
FSW	Friction Stir Welding	摩擦攪拌接合
TIG	Tungsten Inert Gas (Welding Method)	TIG溶接
EMC	Electromagnetic Compatibility	電磁適合性
PDR	Preliminary Design Review	基本設計審査
CDR	Critical Design Review	詳細設計審査
PQR	Post Qualification Review	開発完了審査
BFT	Battleship Firing Test	厚肉タンクステージ燃焼試験
CFT	Captive Firing Test	実機型タンクステージ燃焼試験
GTV	Ground Test Vehicle	地上総合試験
L/O	Launch Operations	発射整備作業
SFA2	No2 Spacecraft and Fairing Assembly Building	第2衛星フェアリング組立棟
LOX	Liquid Oxygen	液体酸素
LH2	Liquid Hydrogen	液体水素